

# ENDURA SUPPLY

## Bendix Product List

- Part No: PDR0182
- Part No: 286173N
- Part No: 101100N
- Part No: 280758N
- Part No: 042049B
- Part No: 042050B
- Part No: 106301 SER.NO: 1E2489F
- Part No: 106878
- Part No: 107535 S/N:1G1108G TU-FLO 501
- Part No: 109087
- Part No: 109493
- Part No: 109649
- Part No: 109649 SER. NR ZE203F ODER 2E203F
- Part No: 2229071
- Part No: 282525
- Part No: 282526
- Part No: 282527
- Part No: 282528
- Part No: 282812
- Part No: 289891
- Part No: 289892
- Part No: 289893
- Part No: 289894
- Part No: 294479
- Part No: 311777B
- Part No: 33506
- Part No: 33507
- Part No: 33597
- Part No: 5004341X (optional)
- Part No: 55 + DOT 4
- Part No: 5595588 5607500 5762094
- Part No: 571334

- Part No: 571359
- Part No: 571361
- Part No: 571363
- Part No: 571526
- Part No: 571756
- Part No: 573016
- Part No: 573030
- Part No: 5762094
- Part No: 60317
- Part No: 839-03001 6528
- Part No: 8525 AD 10
- Part No: 8534 AD 10
- Part No: AD-2.
- Part No: B275244
- Part No: BRAKE HOSE FOR LINCOLN CONTINENTAL BJ. 1978 BACK: BENDIX 88523
- Part No: BRAKE HOSE FOR LINCOLN CONTINENTAL BJ. 1978 FRONT: BENDIX 88519
- Part No: BX-2150
- Part No: EBB 131 A
- Part No: FUSE VALVE FOR BA-921 5011427
- Part No: GASKET KIT FOR BA-921 5011427
- Part No: GIC-028-2 MINIATURE ION TUBE
- Part No: KN18530
- Part No: MAIN BEARING FOR BA-921 5011427
- Part No: MS3106A20-27S
- Part No: MS3108A20-27P
- Part No: PART NO:8338 ,MS3108A20-27P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)
- Part No: PART NO:8525 ,8524453106A36-9P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)
- Part No: PART NO:8534 ,MS3106A14S-5P (FOR HD785 -1/2 TRUCK)
- Part No: PART NO:8742 ,MS3106A20-27S (FOR HD785 -1/2 TRUCK)
- Part No: PDR0163
- Part No: PISTON / PISTON RING FOR BA-921 5011427
- Part No: RUBBER DIAPHRAGM 30
- Part No: SICEM 508036-22PN-363
- Part No: SLEEVE BEARING FOR BA-921 5011427
- Part No: T- 247268-C

- Part No: TU FLO 700
- Part No: TU FLO 750
- Part No: TU FLO-550 S/N:1B 2508T
- Part No: TU-FLO 300
- Part No: TU-FLO 500
- Part No: TU-FLO 550
- Part No: TUFLO 760 COD. 800394
- Part No: TUFLO S/N 101650
- Part No: 236524
- Part No: UKA582
- Part No: Gs023600
- Part No: type 50 PC No 242290
- Part No: 4250.55
- Part No: 4252.12
- Part No: 5005037
- Part No: 111234B
- Part No: 282767
- Part No: 229417
- Part No: 289775
- Part No: 289163
- Part No: 289161
- Part No: 275491
- Part No: 279615
- Part No: 292623
- Part No: TYPE 50
- Part No: 14S-6
- Part No: 284142, replacement for Bendix ST3
- Part No: 3100046143,14S-6
- Part No: TU-FLO 501
- Part No: 329254B
- Part No: 109072N
- Part No: Type: 30
- Part No: 296-03705-1891
- Part No: K028647
- Part No: AD-9.

- Part No: 107794X (optional)
- Part No: 5004342X (optional)
- Part No: 23149 1392.3
- Part No: 501 107535 / 1N2995 (obsolete- replaced by 103274)
- Part No: 103274
- Part No: 109653x
- Part No: 691756B oem for opel
- Part No: 229859n
- Part No: part # 800375 (Cat 6D-1432)
- Part No: KZ108712
- Part No: 103167 (obsolete - superseded by 103274X)
- Part No: 101900X
- Part No: 287298N
- Part No: 103274X
- Part No: 288369N
- Part No: 287298 N
- Part No: K025894
- Part No: 241858
- Part No: 111 7994 No. 109267
- Part No: 131-6679
- Part No: 234433
- Part No: 234888
- Part No: Type 12
- Part No: 65650
- Part No: TU-FL0 550
- Part No: 107514X obsolete
- Part No: 65205
- Part No: 65225
- Part No: 14-16756
- Part No: 5012533X
- Part No: K056647X replaced by 5014428X
- Part No: 5010806X
- Part No: 5014428X
- Part No: 5013058X
- Part No: 5013059X

- Part No: 5002984X
- Part No: 5002713X
- Part No: 5002983X
- Part No: T-294859-D
- Part No: 116697 RM 9001 WX/RM 9001X
- Part No: 1647559/1434923 replaced by 5004118X
- Part No: CAT TU-FLO 501
- Part No: 5004118X
- Part No: Rotochamber type 50
- Part No: 103028n
- Part No: 107535 S/N:1G1108G TU-FLO 501 OEM
- Part No: 278614N
- Part No: 282526N
- Part No: 282527N
- Part No: 282528N
- Part No: 289893N
- Part No: 5004341X
- Part No: 5482
- Part No: 275244
- Part No: MFR02871
- Part No: 247268
- Part No: old TU-FLO 550 new 108804X
- Part No: ?023600
- Part No: 802489
- Part No: 287788N
- Part No: 131-6679 oem
- Part No: 286616
- Part No: 226748
- Part No: KW4455/1
- Part No: 60317-02
- Part No: 126242
- Part No: 109466 OEM replaced by 800618
- Part No: 2227751-460
- Part No: 800857
- Part No: 1615173

- Part No: Insert for 1615173
- Part No: 6G-4672
- Part No: 8M-3368
- Part No: 6G-3641
- Part No: 8D-7057
- Part No: 4D-0487
- Part No: 6D-1342
- Part No: 140-0211
- Part No: 802486
- Part No: 202490
- Part No: 2771424
- Part No: BA921
- Part No: MCB 124389
- Part No: 286932N
- Part No: 286370N
- Part No: 229813N
- Part No: 205105N
- Part No: TU-FLO 1400L
- Part No: R-8
- Part No: 275491N
- Part No: 2487760-04008
- Part No: R4264801
- Part No: QR-1
- Part No: D-2
- Part No: DC-4
- Part No: 284726N
- Part No: 2227751
- Part No: 801266
- Part No: 23524143
- Part No: 289336
- Part No: 278614
- Part No: 231498N
- Part No: 282592N
- Part No: 236531N
- Part No: PRT5078

- Part No: 329091B
- Part No: 109685X
- Part No: 2229990N / 229990R
- Part No: Tm Flo 1000
- Part No: 1999010
- Part No: 5002983
- Part No: 108804X
- Part No: 4790208
- Part No: 65225-12V
- Part No: 65225-24V
- Part No: 5004341N
- Part No: 101160
- Part No: 287053N
- Part No: 286718
- Part No: 107796
- Part No: 229990
- Part No: 10-87314-7S
- Part No: 10-87312-3S
- Part No: 10-87320-27P
- Part No: 10-87320-18S
- Part No: 239-402
- Part No: 239-404
- Part No: 282751
- Part No: 202-926
- Part No: 292-392
- Part No: 65641
- Part No: BA-922
- Part No: 5595588
- Part No: 5607500
- Part No: Membrane for AC 135 BK
- Part No: Revision kit for AC 135 BK
- Part No: MS35746-1
- Part No: F3000T
- Part No: K031562
- Part No: 5762091

- Part No: 234362N
- Part No: N169476
- Part No: Repair kit for N169476
- Part No: Repair Kit for 109653X
- Part No: 221154N
- Part No: Drive gear for 5002983
- Part No: T-249315
- Part No: 2-22954
- Part No: 231491N
- Part No: 260-6821
- Part No: 260-6823
- Part No: 5010806
- Part No: Brake booster cpl. Reproduction 6710270
- Part No: 65613
- Part No: 286171N
- Part No: 236979
- Part No: 236983
- Part No: 3-1991406 ASI-2-22954
- Part No: TU-FLO 500 SER. NO. A0596H
- Part No: BA-922 K058596
- Part No: K058596 OE
- Part No: 104592
- Part No: 282525N
- Part No: 279615N
- Part No: 276777
- Part No: 65226
- Part No: K058590
- Part No: K058589
- Part No: 276951
- Part No: 276974
- Part No: 236531
- Part No: MRS 13-010-034
- Part No: 288822
- Part No: AD-IP 5595588
- Part No: 3800516

- Part No: Type 30 - 229819
- Part No: 5013672
- Part No: X00043923
- Part No: 65204
- Part No: 5013695X
- Part No: 5013762 (OEM) /801743 (Aftermarket)
- Part No: 5013762 PP Dc
- Part No: 5008414
- Part No: 2-22147
- Part No: 236979N
- Part No: AC135BZ
- Part No: 261019B
- Part No: 96725044
- Part No: 5935-0800-3521
- Part No: 5935-0821-4530
- Part No: Kit for 111204 9767 C1
- Part No: BA-921- HDEP
- Part No: BA-921 - S60
- Part No: TF-550
- Part No: TF-750
- Part No: DF-596
- Part No: ACP-229860
- Part No: 290181-F
- Part No: 229821N
- Part No: 5595588 /7789950
- Part No: AD-9 5762094
- Part No: BXOR275491
- Part No: BXOR102626
- Part No: OR229859X
- Part No: OR229860X
- Part No: BX284143N
- Part No: 275491 D-2
- Part No: 286563X
- Part No: 289008N
- Part No: 279730N

- Part No: 280856N
- Part No: A■R -100-120 PS■-1/8
- Part No: Repair kit for 23524143
- Part No: 283040N
- Part No: 5009041PG
- Part No: Repair kit for 5006406
- Part No: Repair kit for 5006407
- Part No: 278998N
- Part No: 1197-2 91-022
- Part No: 287368N
- Part No: 236526
- Part No: 103081N
- Part No: 288267N
- Part No: 285928
- Part No: K161092N
- Part No: 287034
- Part No: 800372
- Part No: 802641
- Part No: 27900
- Part No: 279000N
- Part No: 286364
- Part No: 286364N
- Part No: 286564X
- Part No: Brake block for 3208560 R
- Part No: T-239649-F
- Part No: 279311
- Part No: K035691
- Part No: K036860
- Part No: K079665X
- Part No: K078420
- Part No: 102802N
- Part No: T-245042
- Part No: 104037R
- Part No: 5000130
- Part No: TAR-25

- Part No: 5004417
- Part No: 65612
- Part No: 6008-400
- Part No: 232270-111 / 10R-04 8443
- Part No: K101997
- Part No: 5018303
- Part No: OR289714
- Part No: K033221
- Part No: 286171
- Part No: 289335
- Part No: 802804
- Part No: 284412X PTP
- Part No: PTP GN107794 AD-9
- Part No: EX4515QBA230
- Part No: INTL.R/4C4Z2001HB/ KSMA2124702
- Part No: 065624PG
- Part No: 800958
- Part No: T-236376-C
- Part No: T-290181
- Part No: 213038
- Part No: 300317
- Part No: T-243972-B
- Part No: T-290181-G
- Part No: 1985262
- Part No: TU-FLO 750 / 5062983
- Part No: B33 1990
- Part No: 77 01 349 451
- Part No: 249960
- Part No: repair kit for 249960
- Part No: K031560
- Part No: K071936
- Part No: K078219
- Part No: 229816N
- Part No: 229817N
- Part No: 229818N

- Part No: 800629
- Part No: 277863N
- Part No: 5007118N
- Part No: K189406N
- Part No: S101140203 A
- Part No: 236525
- Part No: AD-SP (p/n: 5080133,5)
- Part No: 65197
- Part No: 246430N
- Part No: 246439N
- Part No: 249959N
- Part No: 292438N
- Part No: 293347
- Part No: 234362
- Part No: RN973
- Part No: 5032-600
- Part No: 6020-400
- Part No: 5020-600
- Part No: 109264X
- Part No: 284142N
- Part No: K022105
- Part No: 8003385
- Part No: 276270N
- Part No: PT02E-20-24S
- Part No: PT02E-20-24P
- Part No: MS3181-143
- Part No: MS3181-203
- Part No: 10-101949-14
- Part No: 10-101949-20
- Part No: PT02E-14-5S
- Part No: TU-FLO 1000
- Part No: 229819n
- Part No: BX801971
- Part No: BA-921 / 5011427
- Part No: 284817N

- Part No: 14S-6 / MS 3106A14S-6S
- Part No: 229859 (0 PSI)
- Part No: 5002210
- Part No: MTY-537
- Part No: 800394
- Part No: 311152
- Part No: 65198
- Part No: seal kit for 065198
- Part No: 65661
- Part No: 11119
- Part No: 228673N
- Part No: 100017H
- Part No: 286616RX
- Part No: K049776
- Part No: K049777
- Part No: 800468
- Part No: 65624
- Part No: 231543
- Part No: 286775n
- Part No: 109465 OEM