

ENDURA SUPPLY

Airflow Product List

- Part No: 1003M
- Part No: 5620
- Part No: PART NO :LC013-1300.0-00
- Part No: PS 1.6/2 UC
- Part No: 45BTFR obsolete, replacement Torin-fan DSF133-42
- Part No: AVT 75
- Part No: TA45 obsolete, replacement TA430
- Part No: HFT-70 obsolete, replacement HD 1250
- Part No: TA430
- Part No: 55161, 55162
- Part No: 27501
- Part No: HD 1250
- Part No: HFT-70
- Part No: PVM 620
- Part No: 58056 Type AP 312
- Part No: 55161
- Part No: 55162
- Part No: 55163
- Part No: 58005
- Part No: 58020
- Part No: 6001
- Part No: p/n: 22462, Type: TA 465 X
- Part No: 22463 Type TA 465-P
- Part No: 27460
- Part No: 5736
- Part No: 22465
- Part No: 22466
- Part No: 22467
- Part No: 22468
- Part No: 22470
- Part No: 25070
- Part No: 26116

- Part No: 26115
- Part No: 22483 Type K
- Part No: 22484 Type K
- Part No: 22475
- Part No: 22476
- Part No: 22494
- Part No: 22495
- Part No: 22496
- Part No: 22497
- Part No: 22498 (5m)
- Part No: 22489
- Part No: 22487
- Part No: 22486
- Part No: 11-5124NDL0
- Part No: 11-5148N005
- Part No: TA430 P/n 21430
- Part No: P/n 55163
- Part No: PTSXR , 38838
- Part No: 38822
- Part No: 100Armor Sleeve 1/4 (1200 ??)
- Part No: 100Armor Sleeve 1/4 (2500 ??)
- Part No: 7FRO-2020
- Part No: p/n:17032, Type: EKM 1000
- Part No: 1 VBA 400B MR
- Part No: 3 CCA 380A
- Part No: 10063/A
- Part No: 10001/400 MR
- Part No: TA430-A
- Part No: TP-K01
- Part No: 65 R
- Part No: 90002037