

# ENDURA SUPPLY

## AI-Tek Instruments Product List

- Part No: (1-0028 OLD SERIES NUMBER)
- Part No: (1-0216)
- Part No: . 70085-1010-001
- Part No: 001PST00023 9904 112 31024
- Part No: 0126 CSIMA222A 0256
- Part No: 1-0215, 3032.1044.04
- Part No: 1-0216, 3032.1044.06
- Part No: 1-0216,GE PART NUMBER 185A1117P008
- Part No: 10A
- Part No: 15A
- Part No: 240927
- Part No: 299-3-29612-2
- Part No: 311-01-A50-B03 C01-D01-D01-E10
- Part No: 311-01-A50-B03-C01-D01-D01-E01 S/N 200902-8895
- Part No: 40A
- Part No: 63A
- Part No: 67F090
- Part No: 67F100
- Part No: 67L070
- Part No: 67L090
- Part No: 70085-1010-005
- Part No: 70085.1010.23
- Part No: 70085-1010-003
- Part No: 70085-1010-235
- Part No: 70085-1010-405
- Part No: 70085-1010-411
- Part No: 70085-1010-421
- Part No: 70085-1010-425
- Part No: 9004-120-13824 OEM
- Part No: 904 120 52703
- Part No: 9619 L82402-P1 5VDC
- Part No: 9904 112 31021

- Part No: 9904 111 32534
- Part No: 9904 120 16206 obsolete replacement 9904-120-16803
- Part No: 9904 120 16206 24 DC 9315
- Part No: 990000000000
- Part No: 9904-120-13818 OEM
- Part No: 9904-120-13852 OEM
- Part No: AIR TERMOSCHALTER 67L080; TO220-2 ROHS
- Part No: AI-TEK T77630-10
- Part No: AP1-1-52-153
- Part No: AP-1-1RC-51F-051
- Part No: AP12-1RC-71F-102
- Part No: AP12-1RC-71F-502
- Part No: AP70085-1010-330, AIRPAX 5/8IN X-REF SENSOR
- Part No: CN79860-0 1-050
- Part No: CN79860-01-010
- Part No: CN79860-3100
- Part No: CN79860-3100 (M-S 3106A 610 SL-4S)
- Part No: DC MOTOR IC34 9904-120-52823
- Part No: IAGN111-1REC4-51F-5.00
- Part No: IEG1-1- 51F-20.0-AQ-21-V
- Part No: IEG111-26078-10
- Part No: IEG1-1REC4-61-15.0-A-01-V
- Part No: IEG1-1REC4-61-30.0-A-01-V
- Part No: IEG1-1REC4-61-50.0-A-01-V
- Part No: IEG6-32060-30
- Part No: IEG6-32060-40-V
- Part No: IEG6-32060-5-V
- Part No: IEG66-1-69-50.0-01-V
- Part No: IEGBX11-1-62-20.0-A-N3-V
- Part No: IEGBX1-1-62-2.50-A-N3-V
- Part No: IEGS6 36248-16-V
- Part No: IEGZX66-1-62-50.0-G-B3-V
- Part No: IEGZX666-1-62-35.0-G-B3-V
- Part No: IELH11-1REC4-62F-1.00-A-01-V
- Part No: IELH11-1REC4-62F-2.00-A-01-V

- Part No: IUGN 66-1REC4-71-50.0
- Part No: IUL11-1-62-50.0-1
- Part No: LELK1-1RS4-31840-25
- Part No: MODEL:125
- Part No: P/N:1-0235 TAGE NAME #77NH-1
- Part No: PART NUMBER 9904-120-16113
- Part No: PP11-0-0.50A-0B-V
- Part No: PP11-0-1.00A-0B-V
- Part No: PP11-0-2.50A-0B-V
- Part No: PP11-0-5.00A-0B-V
- Part No: R11-1-R1124
- Part No: R11-4-1.00A-B01EV
- Part No: R11-4-1.25A-R06CV-V
- Part No: S/N. 200902-0095
- Part No: SK11729 MSC 032011
- Part No: T11-51-20.0A-32959-1
- Part No: T21-2-2,00A.-01-20
- Part No: T21-2-20.0A-01-31AL-S
- Part No: T21-2-3.00A-20148-1-V-ND
- Part No: T29-7721-2
- Part No: T77630-70
- Part No: UPG6-27937-4
- Part No: UPGH34-9414-1
- Part No: UPGXB66-23407-1
- Part No: 804938770 (OBSOLETE) REPLACED BY 9904 120 16803 (Part number 001DCM16803)
- Part No: 70085-1010-081
- Part No: BN-21502-12
- Part No: UPL11-1-72-303
- Part No: T77630-40
- Part No: CLR160, 9726
- Part No: 9904 120 16208 obsolete, replacement 9904 120 16202
- Part No: 9904 120 16202
- Part No: 9904 111 39504
- Part No: L82402-P1
- Part No: IEGH666-1-62-9.00-A-01-V

- Part No: 9904-120-16803
- Part No: 70085-1010-018
- Part No: IEG1-1- 63-15.0-01-V
- Part No: 70085-1010-422 obsolete, replacement 70085-1010-081
- Part No: 9904-120-52605
- Part No: AP12-1-62F-202
- Part No: AP12-1-52F-502
- Part No: CLR 160, 1150 oem
- Part No: IUGN-6-1-52F-30.0
- Part No: 351A236P001 (OEM - code is AP70085-1010-081)
- Part No: AP70085-1010-081 (OEM\*)
- Part No: TEK-700-70085-1010-245-185A-111-7P8-KJ oem for GE
- Part No: T77430-12/TACH PAK3
- Part No: H1512-007
- Part No: H1512-007 96A, has new partnumber RH1512-007
- Part No: 1-T77310-01
- Part No: RH1512-007
- Part No: 229-2-1REC5-33735-100
- Part No: RH1522-005 the same as APRH1522-005
- Part No: T11-1-10.0A-01-10 (1 Pack = 10 Pcs)
- Part No: RH1522-005
- Part No: IEGZX 1116225021-V
- Part No: 1 0216 (old part number for 70085-1010-216)
- Part No: 1 0028 (old part number for 70085-1010-028)
- Part No: 70085-1010-216 (new part number for 1 0216)
- Part No: 70085-1010-403
- Part No: 70085-1010-028
- Part No: 8506 LINE OEM and Obsolete
- Part No: 82227-K19783-H Obsolete
- Part No: 81541-ap3
- Part No: 67L125 - MOQ 500 pcs
- Part No: 219-3-7495-1
- Part No: 9904 120 13807 oem
- Part No: G79870-202-2201
- Part No: G79870-202-4233

- Part No: G79870-202-0967
- Part No: G79870-202-1800
- Part No: G79870-202-1901
- Part No: G79870-202-2001
- Part No: G79870-202-2101
- Part No: CA79860-01-010
- Part No: CA79860-06-010
- Part No: CA79860-26-003
- Part No: CA79860-01-050
- Part No: CA79860-06-050
- Part No: CA79860-17-050
- Part No: CA79860-18-010
- Part No: CA79860-18-050
- Part No: CA79860-24-050
- Part No: CA79860-28-003
- Part No: CA79860-30-010
- Part No: CA79860-30-050
- Part No: CN79860-4200
- Part No: CN79860-3800
- Part No: CN79860-3900
- Part No: CN79860-3000
- Part No: CN79860-2600
- Part No: 135-0034-001
- Part No: 135-0034-002
- Part No: 135-0034-003
- Part No: 135-0034-005
- Part No: 135-0034-006
- Part No: 135-0049-001
- Part No: 135-0057-001
- Part No: 646-140-0009
- Part No: 646-140-0010
- Part No: 646-140-0015
- Part No: 646-310-0006
- Part No: 646-310-0007
- Part No: 646-310-0008

- Part No: 9904 120 16206 - OEM (Kundenspezifisch)
- Part No: CLR 160, 1050 not available
- Part No: CLR205
- Part No: 67L075
- Part No: 70085-1010-175
- Part No: 70085-1010-329
- Part No: 9904 120 13804 OEM!!
- Part No: 70085-1010-002
- Part No: APRH1512-026
- Part No: 70085-1010-002 09L same as 70085-1010-002
- Part No: APRH1522-005
- Part No: 70085-1010-332
- Part No: RH1320-003 150
- Part No: 70085-1010-056
- Part No: RH1522-005 11H
- Part No: TACHTROL 30
- Part No: 70085-1010-332-11B
- Part No: 70085-1010-412
- Part No: T77530-10
- Part No: 30 T77630
- Part No: 70085-1010-131
- Part No: 70085-1010-004
- Part No: RH1512-005
- Part No: 70085-1010-330
- Part No: T 77130-11
- Part No: T77430-71
- Part No: T77530-70
- Part No: 70085-1010-408
- Part No: P/N 70085-1010-155
- Part No: BH1512-013
- Part No: CA79860-17-010
- Part No: 70085-1010-528
- Part No: RH1622-027
- Part No: 70085-1010-220
- Part No: RH1522-013

- Part No: RH1522-007
- Part No: 70085-1010-404
- Part No: 70085-1010-182
- Part No: CH79860-3100
- Part No: RH1612-025
- Part No: TYPE BH1512-013
- Part No: 70085-1010-026
- Part No: 70085-1010-32930-11L
- Part No: 70085-1010-559
- Part No: TACHROL 30
- Part No: 13L,70085-1010-559
- Part No: 70085-1010-018 (970 40V)
- Part No: 70085-8080-001
- Part No: 70085-1010-523 OEM
- Part No: 70085-1010-453
- Part No: RH1522-026
- Part No: 70085-1010-81