

ENDURA SUPPLY

Becker Product List

- Part No: 54900012300
- Part No: 54900026100
- Part No: 84040207000
- Part No: 90133000004
- Part No: 90133300004
- Part No: 90133400007
- Part No: 90135200007 MODEL NO:WN124-161
- Part No: 906544
- Part No: 90661250000
- Part No: 90665700000
- Part No: 911305
- Part No: 96541600000
- Part No: C 75/2
- Part No: G007089 KVT 3.100
- Part No: G008188
- Part No: G013221
- Part No: G018883 U4.40/09
- Part No: PICCH102200
- Part No: PICCHI02200
- Part No: Professional.6 LMU
- Part No: 90951000000
- Part No: 90950700000
- Part No: Ventilator T4.40-13
- Part No: Brake Lining For:A150-S30
- Part No: SV7.330/2-01 // 2824359
- Part No: 890016500
- Part No: 900016300
- Part No: 2000026100
- Part No: 34223
- Part No: 71382
- Part No: 72940
- Part No: 96210

- Part No: 125547
- Part No: 129933
- Part No: 147168
- Part No: 149128
- Part No: 153702
- Part No: 158100
- Part No: 158795
- Part No: 3 TYPE FILTER
- Part No: 50600026200
- Part No: U 4.400 F/K G007650 400 M3/H 0,5 MBAR 11,0 KW 400/690 V A±10% 50/60 HZ
- Part No: U 4.400 SA/K G007693 400 M3/H 3,0 MBAR 11,0 KW 400/690 V A±10% 50/60 HZ
- Part No: U4.100 SA/K
- Part No: U4.100SA/K
- Part No: U4.165 SA/K
- Part No: VP8 ,140
- Part No: VP8 ,250
- Part No: VTLF250,140
- Part No: VTLF250,250
- Part No: WN124-120
- Part No: G016329 / SV 5.490/1
- Part No: L80/11HK 3M 38U
- Part No: VT 4.25 G007865
- Part No: 57360411500 (OEM)
- Part No: U 4.70 F/K (G017021)
- Part No: U 4.100 F/K 100/117 m3/h REPLACED BY U 4.100 SA/K G017016
- Part No: U 4.100 SA/K (G017016)
- Part No: Typ D 80 BY 4 P
- Part No: U 4.20 (G009866)
- Part No: 90950500000
- Part No: 2000016400
- Part No: 10027500
- Part No: 90951800000
- Part No: Type: U 4.250 F/K
- Part No: Type: U 4-100 SA/K REPLACED BY U 5.100 (G021639)
- Part No: 90134900007

- Part No: 90135200007
- Part No: U 5.100 (G021639)
- Part No: VAKUUMPUMPE U4.20 (G009865)
- Part No: BMST18 13203J
- Part No: 84040105000 84149000
- Part No: G009865
- Part No: U4.400 SA/K
- Part No: Model: U 4,400 SA/K 2007 S/N: D 2210376
- Part No: SV7.330/2-01 // 2824359 obsolete, replaced by SV 300/1
- Part No: SV 300/1
- Part No: 41814498276114
- Part No: 54900023900
- Part No: 86780099559
- Part No: 96540600000
- Part No: 90139900007
- Part No: 90952900000
- Part No: 5AP132S-2 (7AA)
- Part No: DX 4.25K/0-06
- Part No: 56020027500
- Part No: 57360111500 OEM
- Part No: Lamellas For BECKER VT 4.40, ART. NO. 90135200007
- Part No: U 4.100SA/K obsolete, replaced by U 5.100
- Part No: U 5.100
- Part No: VTLF 2.250/0-79
- Part No: 96541300000
- Part No: 6210T
- Part No: MALL8F215-4
- Part No: U 4 250SA/K-25
- Part No: 890000000
- Part No: 900000000
- Part No: 2000000000
- Part No: 34200
- Part No: 71400
- Part No: 72900
- Part No: 96200

- Part No: 126000
- Part No: 130000
- Part No: 147000
- Part No: 149000
- Part No: 154000
- Part No: 158000
- Part No: 159000
- Part No: 50600000000
- Part No: 54900000000
- Part No: 84000000000
- Part No: 907000
- Part No: 90700000000
- Part No: 90950500000 (stock)
- Part No: 91000000000
- Part No: 96500000000
- Part No: U 4.400 F/K G007650 400 M3/H 0,5 MBAR 11,0 KW 400/690 V ±10% 50/60 HZ
- Part No: U 4.400 SA/K G007693 400 M3/H 3,0 MBAR 11,0 KW 400/690 V ±10% 50/60 HZ
- Part No: D 80 B4 P
- Part No: 418000000000000
- Part No: 868000000000
- Part No: 560000000000
- Part No: U5.101/0-00
- Part No: G024013
- Part No: KDT / KVT 2.100 / 3.100
- Part No: 90135200000 see 90135200007
- Part No: 91000000000
- Part No: 129 2007 129 10085 01
- Part No: 129 70 128 100S7 01
- Part No: P/N: 90133000004 Type: WN124-034
- Part No: P/N: G014431 Type: SV 8.130/2-48
- Part No: VASF 150/2-3110.01
- Part No: DK-WE/ZE-7.5
- Part No: 767000000000
- Part No: 7700000000
- Part No: WN124-161

- Part No: SV7.330-107
- Part No: WN124-034 (Art. Nr. 90133000004 - Set of 4 pcs)
- Part No: AF100L-2L-11L
- Part No: FDR90-115-2P
- Part No: FDR112Ma-115-2
- Part No: Typ SV500/1
- Part No: SV56901
- Part No: A 100 5E
- Part No: Mat. No. 41414453274
- Part No: G022979, Type: SV200/2
- Part No: SV300/2 3038348
- Part No: G023731
- Part No: G013533
- Part No: 196000
- Part No: G007776
- Part No: MAL38F265M-4
- Part No: 43300000000
- Part No: DX 4.25K Art.Nr. 90139900007
- Part No: G017067
- Part No: 57400000000
- Part No: fan impeller for Type: KVT3.80
- Part No: G010363
- Part No: G023690
- Part No: Type: KVT 3.100 p/n G024155
- Part No: Type KVT 3.100 p/n G024020
- Part No: 30200000000
- Part No: 73900000000
- Part No: 30000000000
- Part No: A150-S30AK10
- Part No: 3220000
- Part No: G007775
- Part No: G010711
- Part No: U 4.40
- Part No: 95200000000
- Part No: 74100000000

- Part No: 74000000000
- Part No: 80000000
- Part No: 902100 21900
- Part No: 54500000000
- Part No: VT 4.25 / G011748
- Part No: VX4.40
- Part No: ADG00001000
- Part No: 3/42540CKVLVE
- Part No: 74896P100C0
- Part No: 338074M0000
- Part No: TYP 901.51
- Part No: 70000000
- Part No: DVT 3.140
- Part No: filter 909512 for VTLE2.250/0-79
- Part No: P/N: G051726 Type: O5.21/0-50
- Part No: P/N 13521000
- Part No: 527677 BG 21 (WN 124-034)
- Part No: P/N: 90133000008 Type: WN124-034
- Part No: P/N: 90133000007 Type: WN124-034
- Part No: SV901349-07
- Part No: K VX 3.140
- Part No: SV 401 A 2370522
- Part No: SV 400/1
- Part No: Type: D 90/2-150
- Part No: SV300/1 (No. A3372329)
- Part No: Maintenance Kit for 338151M00
- Part No: 56700000000
- Part No: carriage set for DVT 3.100
- Part No: SV7-330/2-01VSF
- Part No: KVT 3.80
- Part No: N°F.2037995 TYP. U 4 100 SA / K-25
- Part No: Rebuild Kit 01-7263
- Part No: G022278
- Part No: shovel for No.3543860
- Part No: WN 124-161 (7193269)

- Part No: WN 124-161 (7153060)
- Part No: U5.301/0-02
- Part No: G025062
- Part No: MALL28F215-4
- Part No: maintenance kit for MALL28F215-4
- Part No: HPC450-1-V5
- Part No: VT-4.18
- Part No: D 63 A2 P
- Part No: 338073M0000
- Part No: G051922
- Part No: ADG00001
- Part No: 3/70100CKVLVE
- Part No: G008163 / VT4.16 3ph
- Part No: G008411
- Part No: ZK E 27
- Part No: DVT 3.140 / G017081
- Part No: 910000
- Part No: repair kit for K VX3.140
- Part No: D-42279-SV300/2
- Part No: M 100 1,0L
- Part No: KVT 3.140/0-54
- Part No: OPTLSS5MWFKXXXX
- Part No: 3/3100140CKVLVE
- Part No: 74850P200C0
- Part No: OPTLSS5MCTPEX05
- Part No: KVT 3.140
- Part No: 2758485, Type: VT 416
- Part No: G008162 / VT4.16 1ph
- Part No: G011748
- Part No: FDP 80-90/4
- Part No: VT4.16/0-89
- Part No: SV300/2
- Part No: Maintenance Kit FOR U 4.20 (C 2503752)
- Part No: Food grade oil for U 4.20 (C 2503752)
- Part No: S/N: 41424427274 / TYPE: VX 4.16

- Part No: G024033
- Part No: G053082
- Part No: MAINTENANCE KIT DVT 3.60
- Part No: MAINTENANCE KIT FOR VT 4.40
- Part No: REPAIR KIT FOR VT 4.40
- Part No: REPAIR KIT FOR DVT 3.60
- Part No: 500000000
- Part No: 53800000000
- Part No: 9100 0001 20
- Part No: 9100 0048 20
- Part No: 9100-0049-20
- Part No: 90200000000
- Part No: 94800000000
- Part No: Pos.77 for U 4.100SA/K-54
- Part No: G024001 - PICCHIO 2200
- Part No: SB-L-EX / 3164927
- Part No: O5.21-33.10 / 96541064300
- Part No: BECKER LUBE M 100
- Part No: 901-33000004 KIT