

# ENDURA SUPPLY

## Apollo Product List

- Part No: 58000-600
- Part No: 55000-127
- Part No: SA5900-908 IMC OEM
- Part No: 76-507-01
- Part No: ORB-MB-00001-APO
- Part No: 45681-248APO
- Part No: 8010127
- Part No: 58000-005
- Part No: SA4700-103
- Part No: 1041709B
- Part No: 19MEDA75CEQ
- Part No: 20/20M IR
- Part No: 38531-771
- Part No: 55000-316
- Part No: 55000-317
- Part No: 55000-317 S65
- Part No: 55000-620 MAR - obsolete, replacement - 58000-600 MAR
- Part No: 55000-700
- Part No: 55000-940 MAR
- Part No: 55100-905APO
- Part No: 55100-908APO
- Part No: 58100-908
- Part No: 60A-703-01
- Part No: 70 102 14
- Part No: 70 143 14
- Part No: 75-103-01
- Part No: 75-105-01 - P01 1"
- Part No: 76-101-01A
- Part No: 76-102-01A
- Part No: A1444 I-1820-00-0-H007
- Part No: APOLLO 521GGBJMAA0600
- Part No: ART.NR.: 55000-317APO

- Part No: BEXCS110-0524VACRD
- Part No: ELM-4000
- Part No: EP615E DN 200
- Part No: EPM-4001
- Part No: F55100-908 XP95
- Part No: IS-CP4AP
- Part No: ISO VG 46 DAPHNE HERMETIC OIL PS
- Part No: ORB-OP-42001-MAR
- Part No: VORTEX 12/1
- Part No: WY4001
- Part No: Xgard 5 (XG5-01)
- Part No: XP95-001
- Part No: XP95-210
- Part No: XP95-620
- Part No: XP95-908
- Part No: 55000-640
- Part No: 1U76-503-01A
- Part No: 58000-600MAR
- Part No: P/N 243085
- Part No: RF50PC for AP-1-SG
- Part No: 544HHBNMAA0250Q
- Part No: XP95 Optischer Melder -Export-
- Part No: XP95 Optischer Melder
- Part No: XP95 Optischer Melder -Schwarz-
- Part No: XP95 I.S. Optischer Melder
- Part No: KRH-150/450-101/TN
- Part No: 000119-094
- Part No: M20 29600-139
- Part No: 000119-059
- Part No: ORB-OP-42003-MAR REPLACED BY DP991 (990 Series Discovery Optical Detector)
- Part No: DP991
- Part No: 89-504-01A
- Part No: 89-505-01A
- Part No: 55000-600
- Part No: 55000-440

- Part No: 55000-400APO
- Part No: 55200-940APO
- Part No: 55000-855
- Part No: 45681-215
- Part No: AS0100N04AFC-unknown
- Part No: AS0100N04ACA
- Part No: HT-41015-MAR
- Part No: 55100-940
- Part No: AMP-■S-MSI-R/R-unknown
- Part No: 19EDCL40CE
- Part No: CF8M SS
- Part No: 62-504-01
- Part No: 58000-700
- Part No: 82-103-01
- Part No: 55000-600 APO
- Part No: 75-107-41
- Part No: ARD-10
- Part No: ARD-15
- Part No: ARD-25
- Part No: ARD-30
- Part No: ARD-39
- Part No: ARD-45
- Part No: SA5900-908
- Part No: AS0100N042A3
- Part No: 76F-105-15 (obsolete - replaced by 76F10515A)
- Part No: 76F10515A
- Part No: AD200 max120PSI G T -4F +185F 80DABQ21 (obsolete)
- Part No: TYPE:C2-6PB CH:D20 ID:01010011 S/NO:L29198-TR
- Part No: 55200-940
- Part No: 55000-380 - obsolete, replacement - 55000-326USA
- Part No: 55000-326USA
- Part No: 55000-401 MAR
- Part No: SL-2000-N
- Part No: 76F-107-01A
- Part No: 45681-200APO

- Part No: OH-13003
- Part No: M484102
- Part No: HT-51145
- Part No: MB-50018
- Part No: 58000-650APO
- Part No: OP-12001
- Part No: 58000-750
- Part No: 55100-031
- Part No: 55000-316APO
- Part No: 55000-600APO
- Part No: SA5900-908APO
- Part No: 55000-885APO
- Part No: 55000-278APO
- Part No: 55000-29
- Part No: SA4700-103APO
- Part No: 45681-210APO
- Part No: 55000-875 Obsolete!! Replaced by SA4700-103APO
- Part No: C2-6PB S/N S56728-TR
- Part No: P/N: 55000-600 IMC (EN54-7 2000) OEM
- Part No: 55000-035
- Part No: 58100-908APO
- Part No: 88A-240-24-77
- Part No: 88A-24A-24-77
- Part No: 83B-143-24-77
- Part No: 83B-144-24-77
- Part No: 88A-24C-24-77
- Part No: 83B-147-24-77
- Part No: 88A-24C-24
- Part No: 88A-240-24
- Part No: 86B-203-24
- Part No: 83B-145-24
- Part No: 83B-143-24
- Part No: 77-143-27
- Part No: 77-144-27
- Part No: 77-145-27

- Part No: Mill Test Report/ EN10204-3.1
- Part No: 45681-217
- Part No: 55000-849APO obsolete/replacement SA4700-102APO
- Part No: SA4700-102APO
- Part No: 1"VALVE
- Part No: 55000-001
- Part No: 55000-122
- Part No: CON433A/CX/DR OEM
- Part No: 58100-976MAR
- Part No: MB-00001-MAR
- Part No: OP-42001-MAR
- Part No: 75-103-P-41
- Part No: M502448-EPDM70
- Part No: M502523-EPDM70
- Part No: M502593-EPDM70
- Part No: M530696
- Part No: M530698
- Part No: 94A10501 / 1CKD3
- Part No: 94A10301 / 1CKD1
- Part No: 94A10101 / 1CKC8
- Part No: 94A10401 / 1CKD2
- Part No: 94A10201 / 1CKC9
- Part No: 94A10801 / 1CKD6
- Part No: 94A10701 / 1CKD5
- Part No: 94A10601 / 1CKD4
- Part No: APBV500034
- Part No: KIV-VB S-F 25/40
- Part No: 124337.00
- Part No: 55000-760
- Part No: 55000-274
- Part No: SA4700-100APO
- Part No: Mounting Hardware for 83L-200
- Part No: 55000-327USA
- Part No: M530866
- Part No: M530774

- Part No: 2402428/01-14
- Part No: 2402428/01-03
- Part No: M502162-CR200
- Part No: M502664-CR200
- Part No: M502255-CR200
- Part No: M502210-CR200
- Part No: 239728.52.9
- Part No: 259108
- Part No: 1390010.09
- Part No: 1390009.09
- Part No: 1390007.09
- Part No: 1390011.11
- Part No: 1390012.11
- Part No: 1390008.11
- Part No: 58100-953
- Part No: ORB-HT-41018-MAR
- Part No: DP991 (990 Series Discovery Optical Detector), alternative 58000-600APO
- Part No: ORB-HT-41017-MAR
- Part No: 58000-600APO
- Part No: 83B-244-24
- Part No: 55000-137
- Part No: SA7800-870APO
- Part No: 20-351-03
- Part No: ORB-OH-43001-MAR
- Part No: ORB-MB-00001-MAR
- Part No: 58100-950APO
- Part No: 55000-009APO
- Part No: SA4700-103APO 300
- Part No: 55000-298 (Red)
- Part No: 45681-255USA
- Part No: ORB-MB-50018-APO
- Part No: ORB-HT-51145-APO
- Part No: 58000-450APO
- Part No: 55000-005
- Part No: 5500-640apo

- Part No: Type: SHS -49 Ce0085ap0974
- Part No: ORB-OP-52027-APO
- Part No: 55000-275
- Part No: J3-H20
- Part No: Series 65
- Part No: 1U76-608-01A
- Part No: 9U70-008-01
- Part No: 19MFEA150Q
- Part No: 87G-108-01
- Part No: 58100-953 APO 090617 /1
- Part No: BA-01
- Part No: TYPE BA-01 70-100 1100 - tt 3750 B-6000
- Part No: 36-203-01
- Part No: 7010201
- Part No: 45681-258USA
- Part No: 45681-201APO
- Part No: 45681-508APO
- Part No: 45681-247APO
- Part No: 73A10301
- Part No: C2-6PB
- Part No: 76-AR3-64
- Part No: AE-800-10
- Part No: 58000-700+45681-210APO
- Part No: 615-503-01
- Part No: 14606V12
- Part No: ORB-OH-13001-APO
- Part No: 58000-400MAR
- Part No: 58000-700MAR
- Part No: 072 70-148-6
- Part No: 19MDCL0036Q
- Part No: 19MEDL0036Q
- Part No: 118BQ SET 145
- Part No: 119BQ SET 155
- Part No: 80101-01
- Part No: 8010427

- Part No: 8010827
- Part No: 8010927
- Part No: 76-103-24-64
- Part No: 76-101-01
- Part No: 1 ¼ x 1 ¼ 19-MFFA100Q
- Part No: ¾ x ¾ 19-MDDA70Q
- Part No: 8950701
- Part No: 58000-700APO
- Part No: 58000-400APO
- Part No: 58000-007APO
- Part No: 55000-650
- Part No: 55000-845
- Part No: 028271-001
- Part No: 61Y-219-01
- Part No: 76-109-01
- Part No: AS0350N042A
- Part No: 88A-748-01
- Part No: 55000-298APO
- Part No: 58200-951APO
- Part No: 77-144-01
- Part No: 2-86A-108-77-AS100N05AA
- Part No: SL-2000-P
- Part No: 86B-107-01
- Part No: 86B-103-01
- Part No: 88A-20A-01
- Part No: 88A-200-01
- Part No: 86B-104-01
- Part No: 86B-106-01
- Part No: 87A-200-01
- Part No: 87A-20A-01
- Part No: XP 95-55000-600
- Part No: ORB-OH-43003-MAR
- Part No: Marine TimeSaver Base
- Part No: LD14106BE11A
- Part No: AD0100N00ADA

- Part No: AE4003B
- Part No: 89-543-14A
- Part No: 89-544-14A
- Part No: RNF-664302-2
- Part No: 45681-245APO
- Part No: CSD9877RSA
- Part No: AS0600N03ACA
- Part No: kit for Mounting CS-D98-77RSA tbv AS0600
- Part No: VTB 850
- Part No: 55000-317APO
- Part No: 58000-400
- Part No: M530655
- Part No: M503701
- Part No: M502562
- Part No: M502531-EPDM70
- Part No: M486570
- Part No: M430905
- Part No: M502589-EPDM70
- Part No: M530739
- Part No: LD14103BN11
- Part No: 45681-393
- Part No: LD14104BE11
- Part No: wrong code LD14103BE1, correct code LD14103BE11A
- Part No: 16-203-E7
- Part No: 83A-145-01
- Part No: ORB-HT-11013-APO
- Part No: ORB-OP-12001-APO
- Part No: 55000-588APO
- Part No: LD14103BE11A
- Part No: 75-103-41
- Part No: 36H-205-01
- Part No: 55100-021MAR
- Part No: 61LF10501
- Part No: CRN 0G8547.5C
- Part No: 76-403-01

- Part No: 76-407-01
- Part No: 55000-940APO
- Part No: 55000-640APO
- Part No: 45681-215APO
- Part No: 55000-026-MAR
- Part No: M530656
- Part No: 45681-210MAR
- Part No: 76-503-01A
- Part No: 78-717-01
- Part No: Valve M04 (size 2" x 600psi)
- Part No: 3RACL1000WU2Z
- Part No: 55000-852APO
- Part No: 16-202-03
- Part No: 55000-830USA