

ENDURA SUPPLY

Caproni Product List

- Part No: 10A1X488
- Part No: 10A3.15X302
- Part No: 10C1,25X491 NO A2A1 2005 PN 180 BAR 1500 RPM/M
- Part No: 10C1,6X026
- Part No: 10C3,65X053G
- Part No: 20C16X030 VI
- Part No: 20MR.3X676GF-SPL
- Part No: 22C25X067/C4.5X066
- Part No: 30A 32X236 H
- Part No: 30A46X615H
- Part No: 30A55X236H
- Part No: A25XP4MS
- Part No: A30XP4MS
- Part No: A33XP4MS
- Part No: DCM 1,5/1,2/27
- Part No: DCM 2/1,2/23
- Part No: GASKET KIT 30GR.
- Part No: 10A2.65X488
- Part No: 10A5X238
- Part No: RH 06 121
- Part No: 20A 4,5 X 066
- Part No: 20A6,3X067
- Part No: RH 06011 012/00
- Part No: EV08 2A-24V
- Part No: RH 06 10 4F
- Part No: 10A2X027
- Part No: DCM 1,5/2,4/27
- Part No: DCM 1,5/2,4/27 1,5KW 24VDC 90A
- Part No: Starter Relay 100A 24V
- Part No: AO36X
- Part No: 20A(C) 10X080
- Part No: 111G■1,6G¥174/G■2G¥594/G■1,6G¥175

- Part No: C072X NO-08 - old code , new code is 10Gj3,15G¥02
- Part No: 10Gj3,15G¥026
- Part No: 20G■/Gj/28G¥006
- Part No: D40 3/4"
- Part No: Type: 20A4,5X170
- Part No: 20MR6.3X676GF-SPL
- Part No: 20A28X464H
- Part No: 20A16X147WH, alternatives are 20G■19G¥097 and 20G■14G¥097
- Part No: 20G■19G¥097
- Part No: 20G■14G¥097
- Part No: 10?3,15?302
- Part No: 10?5?238
- Part No: PX06011-12F
- Part No: 111?1,6?174/?2?594/?1,6?175
- Part No: C072X NO-08 - old code , new code is 10?3,15?02
- Part No: 10?3,15?026
- Part No: 20?/?/28?006
- Part No: 20A16X147WH, alternatives are 20?19?097 and 20?14?097
- Part No: 20?19?097
- Part No: 20?14?097
- Part No: 10C2X053G
- Part No: 10A/C6.1X302
- Part No: 20C11x006
- Part No: RH06 081 024/00
- Part No: C33XSS , alternative is C33XS
- Part No: C33XS
- Part No: 10A 2,65 x 027 alternative is 10?2,5?302
- Part No: 10?2,5?302
- Part No: 22A32/11X826EFG134DS
- Part No: 20?8,2?006
- Part No: MLHR 125
- Part No: 20A25X030G
- Part No: 30C55X245H
- Part No: 22C25X067F
- Part No: PN250-1500RPM

- Part No: 322C32X198HF-46-13
- Part No: 14/14 11C2X174 not available available 10?2?174
- Part No: 14/14 C2X175 not available/available 10?2?175
- Part No: 10?2?175
- Part No: 11?2?174/?2?175
- Part No: 20A14X086
- Part No: 20?11?086
- Part No: 20?16?086
- Part No: 10C5,7X053G
- Part No: ELM06 220V F
- Part No: 10C1.6X053G
- Part No: 30C22,5X549H
- Part No: 20A22X006
- Part No: 30C42X160H
- Part No: 20?25?006?
- Part No: 22C28X111HGF
- Part No: 20C25X111GF
- Part No: 04713 (20A14X156G)
- Part No: 20?16?156
- Part No: 20C15X030NU
- Part No: RM20-29 / 4298 OEM
- Part No: 11C2.5/2.5X992GS
- Part No: 20C14X0166F
- Part No: 20C15X016GF
- Part No: 10?2?488
- Part No: 10C2.5X302
- Part No: 10C1,25X053G
- Part No: A / C084X
- Part No: 10A/?/3.65X026
- Part No: C072X
- Part No: 10?3.15X026
- Part No: 21C10X467GE
- Part No: 30C25X146HF
- Part No: 30C28X146HF
- Part No: 20C25X006

- Part No: 20MR16X546-V207
- Part No: 10C3.65X491G/A2A5
- Part No: C25XS / C25X
- Part No: 20C15X016WG
- Part No: 20?11?006
- Part No: C18X
- Part No: gasket kit for 20C8.2X086 SAE
- Part No: 30C25X163HGF
- Part No: 22C11X638G112F/C4,5X639G2
- Part No: 20C11X006F
- Part No: 20C8,2X006F
- Part No: 10A4, 2X302B
- Part No: 00A0,5X047
- Part No: 20A14X006
- Part No: 30C25X198H
- Part No: 20C22X016G
- Part No: 20A19X147G
- Part No: 22C19X111GF +C19X110G
- Part No: 22?19?067F/C19X066
- Part No: 20C16X030U
- Part No: C42XP4MSS
- Part No: ?42?
- Part No: 10C2,5X053G
- Part No: A42XP4MSS
- Part No: 322C42X198HF/20C10X327/20C1C
- Part No: 10C3.2X302
- Part No: 2008.2X016GF
- Part No: 20C6.3X016G
- Part No: ELM06 12VF
- Part No: 20C8.2X016GF
- Part No: 10A6.1X302C4B
- Part No: 10?6,1?348
- Part No: 10C4,2X174
- Part No: 10C2,5X175
- Part No: 22A22X468-11T oem

- Part No: A25XS
- Part No: 10C1,6X056
- Part No: 10C1,6X053
- Part No: corpus pump for 20C11X030 UVIT
- Part No: 20C11X030Uvit
- Part No: Type 20A8,2X080
- Part No: 10A8X302NK
- Part No: 20C11X030Uvi
- Part No: 10A2,65X302
- Part No: 20C6.3X016GF
- Part No: 30C42X146HF
- Part No: 30A42X146HF
- Part No: gpf1061pc
- Part No: 20C12X016WG
- Part No: 20A4,5X70N
- Part No: Type 20C15X006F
- Part No: Seal kit for 20C15X006F
- Part No: 20?16?006F
- Part No: 20C16X030UVI
- Part No: PJPGR2
- Part No: A42X
- Part No: C72XP4MSH
- Part No: 20?19?006F
- Part No: DCM 1,5/2,4/27-02
- Part No: Repair kit for 20C16X030Uvit
- Part No: 10A/C3,15X465G/M
- Part No: 20C8,X016GF
- Part No: 16+8 G + CP 250.234 oem
- Part No: 20A18.2X016HGF
- Part No: RH 06011 12V
- Part No: 22C19X067F
- Part No: 20A8,2X124/20A8,2X066
- Part No: Coil 12V for RH06..
- Part No: Coil 24V for RH06..
- Part No: 15C8,2X883

- Part No: 30A32X146HF
- Part No: 10C9,8X053G
- Part No: carbon brushes for DCM 0.7/8,0/20-V
- Part No: PX041-24/00F
- Part No: shaft sealing ring for 17,46x28,58x8
- Part No: 30C50X146HF
- Part No: MR6,5X676GF-SPL
- Part No: DVAS06-20
- Part No: 20A12X224
- Part No: 20A11X224
- Part No: 22A16X158/11X161
- Part No: 22A16X158/A11X077
- Part No: 22?16?158/?14?097
- Part No: 10C8.5X027
- Part No: 10C9,8X027
- Part No: MPPF-M1/1308