

# ENDURA SUPPLY

## Abi Sursum Product List

- Part No: 1529160
- Part No: 1589260
- Part No: 1173563
- Part No: 1461SB
- Part No: 1479090
- Part No: 1461007
- Part No: 12236 25A 320MA
- Part No: 16A-6H/200-250V-50HZ 2P+
- Part No: 1C3.0
- Part No: 1C6.0
- Part No: 2A MINIATURE 2 POLE MODEL C3S2
- Part No: 30A -6h /250v 2ph
- Part No: 30A-6H back box
- Part No: 30A-6H receptacle
- Part No: 3C16UM
- Part No: 8632316
- Part No: A1419190X
- Part No: ABL 2441860
- Part No: ABL Z10T1
- Part No: C10S2
- Part No: C16T3
- Part No: C2T1
- Part No: C3S2
- Part No: C4T1
- Part No: C5S2
- Part No: C6S1
- Part No: F41S220
- Part No: MS-4
- Part No: MS-6.3
- Part No: S-K50
- Part No: UPPER PART OF PLUG S51S30 S - LINE
- Part No: Z 45.06

- Part No: model: G20
- Part No: 231-100012 S51S50
- Part No: CO-162194
- Part No: CO-148852
- Part No: V-EA53-G32A
- Part No: 1D20UM
- Part No: G 0.8<sup>a</sup>, 177 VAC, 10KA
- Part No: 2C16UM
- Part No: B10DC2
- Part No: 2C8UM
- Part No: 1B6.0 B6 A 10000 A
- Part No: CX34805 obsolete
- Part No: UL12500
- Part No: UL12506
- Part No: MA2.5U obsolete
- Part No: MA25U
- Part No: H1
- Part No: 3P V-EA53-G32A alternative for MA25U
- Part No: 1473597
- Part No: 1519150
- Part No: 1579252
- Part No: MSW16 (alternative is MSW-162)
- Part No: D20A
- Part No: K43S20
- Part No: UL12505
- Part No: 1168
- Part No: 1168160
- Part No: 1199290
- Part No: 1419190
- Part No: DIN 49440/441
- Part No: D52S40
- Part No: D42S22
- Part No: MA4.0UM
- Part No: 2LP41SP
- Part No: 2164001

- Part No: 2160001
- Part No: 3167004
- Part No: 1149190
- Part No: G3300-F9
- Part No: C6T2
- Part No: MA40M
- Part No: H10UM
- Part No: B6S2
- Part No: H11UM
- Part No: Ma S197(1000) VDE 0660 AC 3
- Part No: 3 P 20A
- Part No: 3W2214
- Part No: 327-197
- Part No: 327-169
- Part No: 1655217 / ET1009620
- Part No: 3W2284
- Part No: 3W2274
- Part No: STEMH30
- Part No: S51S30
- Part No: HM-20
- Part No: MS.PT
- Part No: 1662002
- Part No: F52S300
- Part No: C32T3
- Part No: S51S30 female
- Part No: K51S30
- Part No: MA063
- Part No: K54S35
- Part No: 3G20UM
- Part No: 16A-6h/200-250V
- Part No: 1418000
- Part No: wrong code 2DU2, correct code 2D2UM
- Part No: 2D2UM
- Part No: 1111712
- Part No: 1661300

- Part No: 1169290
- Part No: 1Z10UM
- Part No: MS.PV
- Part No: S31SL20
- Part No: B25T1
- Part No: C4T2