

# ENDURA SUPPLY

## Adca Product List

- Part No: FC10-50 ART. 7240-50 (DN50; PN10)
- Part No: P1336TEXI3XXF15
- Part No: P1336TEXI3XXF20
- Part No: FLT32-10 (12200043)
- Part No: VVF20050
- Part No: VVF20015
- Part No: PAV21 3/4" + PI63-RA
- Part No: PAV21 2" + PI90 RA
- Part No: FLT17HC-4,5
- Part No: PPV25G PI63-RA DN20
- Part No: repair kit for PPV25G
- Part No: PPV15G - PPI90 DN50
- Part No: PPV15G - PPI90 DN32
- Part No: 95300013
- Part No: 95300014
- Part No: 95300015
- Part No: 95300016
- Part No: 95300017
- Part No: 95300018
- Part No: RT25 BSPT-1"
- Part No: RP-45
- Part No: EMP II
- Part No: PV16/2G DN40
- Part No: VB21
- Part No: FLT20-10