

# ENDURA SUPPLY

## BARUFFALDI Product List

- Part No: Type: DMS-08BF
- Part No: DMS 08 BF
- Part No: Type: DMS 07 S/N:1436 no longer available, replaced by DMS 08 BF BARUFFALDI Serie TB
- Part No: 999.192.08199
- Part No: TBMR 200 Model Spinner
- Part No: DMS 08 BF (ord. nr. 1600513)
- Part No: TBMA 160 K5H WZA
- Part No: K24 0200.01.03.04 old code / new code K54.0200.0103.01
- Part No: K54.0200.0103.01
- Part No: 23.1415.431.20
- Part No: CE BA 23.0001.000.01
- Part No: Type: DMS07 S/N: 1618 old version / new version 999.192.08150
- Part No: PKC50CN
- Part No: 410.005 V.24 W.34.5
- Part No: TAB 210
- Part No: BA 999.192.08150
- Part No: TE200-12
- Part No: PKC 1/600-DL
- Part No: ce14 code23.1419.131.917
- Part No: 23.0001.000.01
- Part No: 23.0000.100.01
- Part No: pos 705 for TOEM 160
- Part No: pos 717 for TOEM 160
- Part No: pos 718 for TOEM 160
- Part No: P/N: 23.1414.031.20, Type: CE14
- Part No: c e14
- Part No: P/N: 23.0002.000.01, Type: CE11-14
- Part No: 23.1414.011.20
- Part No: 700600027
- Part No: 999.200.01811
- Part No: 999.213.01950

- Part No: 999.213.01961
- Part No: KB4.0160.1203.01
- Part No: TBMA Version K5
- Part No: TBMA160
- Part No: 23.2034.1C2.21
- Part No: CE20
- Part No: 999.192.08163
- Part No: DB21 / 999.192.08163
- Part No: CE13 cod. 23.1314.011.20
- Part No: Oil sensor for CE13 cod. 23.1314.011.20
- Part No: 23.1314.121.01
- Part No: CO.FRE.MO FM120
- Part No: Type: CE13
- Part No: 23.1324.111.10
- Part No: 23.1314.031.20
- Part No: DB 21
- Part No: TBMA 120 12