

# ENDURA SUPPLY

## AC DELCO Product List

- Part No: 15-117 12301108
- Part No: 22044421
- Part No: AC-15G
- Part No: ARS1207
- Part No: DIA3010ZPKA D1502A
- Part No: QEM NO:5715388
- Part No: 17D652M
- Part No: PGD934M
- Part No: 41-993
- Part No: 36-348381
- Part No: 34710
- Part No: PC 2436 E
- Part No: X 4336 E
- Part No: 800228
- Part No: 24208574
- Part No: 640CA 520CCA
- Part No: PAG-PSD1 IR-1234
- Part No: I-7012
- Part No: 75D26L
- Part No: D1919E GM
- Part No: 18005544
- Part No: 19303975
- Part No: 22845992
- Part No: 12621258
- Part No: 19256067
- Part No: D303A
- Part No: D447
- Part No: Carbon brush for ARS1207
- Part No: N50ZLMF
- Part No: 503-174
- Part No: 503-175
- Part No: 86-6YR

- Part No: 9486
- Part No: AC EP 42S
- Part No: 10-2018 1050026
- Part No: M27MF - hazardous
- Part No: 86-6YR (86PS) (battery)
- Part No: # 20-100
- Part No: M31-10000SMF/04770
- Part No: M24MF 12V
- Part No: 24275859
- Part No: 31-901CT
- Part No: G10521116N
- Part No: Dex-Cool Antifreeze
- Part No: 105055 (105055 / 1052351 = stock)
- Part No: D1962A
- Part No: ARS1210
- Part No: 75-6YR
- Part No: ACD75-60
- Part No: 79-6YR
- Part No: 79PG
- Part No: 55-6YR
- Part No: 17D784CH
- Part No: 17D785CH
- Part No: A3085C
- Part No: P NA 7966195
- Part No: PRO 50PS
- Part No: TP1256
- Part No: CV774C
- Part No: 25028446
- Part No: DIA3010ZPKA
- Part No: additional pad for ARS1210
- Part No: 88861012
- Part No: 88864157
- Part No: 10953456
- Part No: 41-983
- Part No: 78-DT6YR (78DTPS)

- Part No: I-7005
- Part No: ACD-ARI2060
- Part No: 12587878
- Part No: 12578203
- Part No: ARZ1204
- Part No: CIC802
- Part No: 45K31004
- Part No: 12342893
- Part No: PC 2627 E
- Part No: 15785087
- Part No: 25530882
- Part No: 9486 86-6YR
- Part No: 86-6yr ( battery )
- Part No: TP916
- Part No: T915
- Part No: 19347466
- Part No: 19347471
- Part No: 19347472
- Part No: 15-1240
- Part No: 19336013
- Part No: 19336019
- Part No: 19347468
- Part No: 19347470
- Part No: 19347473
- Part No: 19347474
- Part No: 96338783
- Part No: 88875197
- Part No: 19171652
- Part No: 19428065
- Part No: 18029663
- Part No: 19347462
- Part No: 19347463
- Part No: 19347464
- Part No: 78GHR140
- Part No: Candela

- Part No: 12621258 old code/ 12680072 new code
- Part No: 86PS
- Part No: G10521116N - for US use, Europe alternative ARS1210R
- Part No: 75-6YR old code/ 75VPG new code
- Part No: 79-6YR obsolete repl by 79PG
- Part No: P N° 7966195
- Part No: 25028446 obsolete
- Part No: 12342893 discontinued
- Part No: 214-474
- Part No: 840 CCA 140RC
- Part No: 101PG
- Part No: 95023296 18512
- Part No: 10-4101
- Part No: 10-4041
- Part No: ARS1212
- Part No: ARS1210R
- Part No: MP2242
- Part No: 065-A212CW
- Part No: LS 75W 90 Acdelco 946ml
- Part No: 5K275
- Part No: 15547452
- Part No: 41-106
- Part No: 10393949
- Part No: 18A2719A
- Part No: 15-117
- Part No: 41-101
- Part No: NS70LMF/75D26L
- Part No: 15139564
- Part No: AB1242LA
- Part No: 18A2328SD
- Part No: (GM 19259104) Art.Nr.: RSI14416
- Part No: 1563666
- Part No: 15254700
- Part No: PF47E
- Part No: A1627C

- Part No: 95929523
- Part No: 5K478
- Part No: 251-819
- Part No: 75VPG
- Part No: 15037353
- Part No: GM 10313647
- Part No: 25819268
- Part No: 15-21688
- Part No: 88900333
- Part No: 88861800
- Part No: RA109204M
- Part No: D1971A
- Part No: LX368
- Part No: 1105 658 120 A
- Part No: PF66
- Part No: 90-6YFE
- Part No: PD5199
- Part No: SL81484
- Part No: VPD5101
- Part No: P555680
- Part No: P782909
- Part No: P502161
- Part No: P120949
- Part No: VPD7162
- Part No: AVX10940
- Part No: 111021
- Part No: 113856
- Part No: 12680072
- Part No: 19297035
- Part No: 19297032
- Part No: PF63E (12690385)
- Part No: 10452459 (D329A)
- Part No: RAAB1207LAM
- Part No: 94672691
- Part No: NAV 660 CCA GM 88 obsolete

- Part No: 19152464 321-464 09078
- Part No: 94R/PG
- Part No: ARM602
- Part No: 24107581595
- Part No: 24101218852
- Part No: 24277572606
- Part No: 24127551992
- Part No: 217-1617
- Part No: 18A102A
- Part No: 12598210
- Part No: 19351573
- Part No: 41-121
- Part No: A3246C
- Part No: R43
- Part No: 12628090
- Part No: PAG-PSD1 ( 19354657 )
- Part No: P/N: 13281352
- Part No: P/N: 25897230
- Part No: 550 cca 90 rc
- Part No: ARW1210-42
- Part No: ac 75
- Part No: 580446
- Part No: 12681656
- Part No: R42LTS
- Part No: 55568539
- Part No: 55568536
- Part No: 55565385
- Part No: 55568540
- Part No: 55567827
- Part No: 55558112 obsolete/ alternative brand Dorman Turbocharger gasket kit (no code)
- Part No: 55568033
- Part No: 55592600 obsolete/ alternative for brand Dorman Turbo compressor oil pipe (no code)
- Part No: 55587854
- Part No: 1563726
- Part No: 41110

- Part No: DELPHI FG0061
- Part No: 1571734
- Part No: 41114
- Part No: PF64 12640445
- Part No: Dex-cool 50/50
- Part No: 10-9236
- Part No: 10-9246
- Part No: 10-9247
- Part No: 10-9243
- Part No: 10-4017
- Part No: 10-4107
- Part No: 1876555
- Part No: 95023296 04413
- Part No: 19282976
- Part No: 19347363
- Part No: 19347364
- Part No: 19347366
- Part No: 19347370
- Part No: 19347425
- Part No: 19347428
- Part No: 19347429
- Part No: Gold 39073
- Part No: 88864542
- Part No: 660CCA 115RC
- Part No: 13502770
- Part No: GM 105073
- Part No: 86-6MF
- Part No: 1#17D154MHP not available
- Part No: 17D154CHF1