

ENDURA SUPPLY

Comer Industries Product List

- Part No: 0000.210.501 FOR PUTZMEISTER PM 4207
- Part No: 1122.000.020 SQUARE RING 238-957-9707 FOR PUTZMEISTER PM 4207
- Part No: 1122.000.040 SQUARE RING 238-957-9707 FOR PUTZMEISTER PM 4207
- Part No: 20V0036 ARB-PMV0-SAE30M16/32Z9-G1/2
- Part No: 259.010 (T19G)
- Part No: 290007
- Part No: 292.303 (T 292B)
- Part No: 5712.207.0500 PG252 PS R.28,9 EDF20 SAE A 2/4F D.25 CH8
- Part No: 7.565065013
- Part No: 7018070043
- Part No: 9.290.390.20.AY
- Part No: 9312508
- Part No: 9.732.001.00 DATE A11
- Part No: 9.791.406.10
- Part No: 97790000004 7.8802200014
- Part No: 98-2
- Part No: A-4A
- Part No: AX/AC 132 K4
- Part No: BEARING DRW.14 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: BEARING DRW.6 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: BEVEL GEAR FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: CODE 9.732.001.00 ,DATE A11
- Part No: CODE NR: 60333700
- Part No: DRIVE SHAFT FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: DTU.742 old code / new code DTU-742M COD 9.742.761.40
- Part No: DTU.742M
- Part No: DTU.744M
- Part No: DTU.745M
- Part No: E21F
- Part No: EL0781
- Part No: EL43
- Part No: GEROTER FOR MOTOR 7.875160005

- Part No: L-25A
- Part No: L-25-A CODE 124.005.30 / alternative TA46016
- Part No: LOCKNUT FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: MZ – 733
- Part No: MZ – 827
- Part No: MZ-3A
- Part No: PC252PS 5712.240.0506
- Part No: PG 1002 MC 25,7 EL ??
- Part No: PG 1002 MC 25.7 ELC V3
- Part No: PG 702-F
- Part No: PG-502 MC CODE:5714.222.7011
- Part No: PG705PC - i 2395
- Part No: SEAL KIT FOR BRAKE UNIT CODE:4702.015.067
- Part No: SEAL KIT FOR MOTOR 7.875160005
- Part No: SHAFT SEAL DRW.16 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: SHAFT SEAL DRW.2 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: SIMMERING,GEHÄUSEDECKEL AND O-RING FOR 1725 320 097 ,1062746 037,TYPE: W4708
- Part No: SPARE PARTS FOR GEAR BOXES CODE 9.732.001.00
- Part No: 9560009100
- Part No: 4.754.089.000.0
- Part No: SPARE PARTS FOR HYDRAULIC PUMP CODE:7.883125002
- Part No: SPRING DRW.12 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: SPRING DRW.21 FOR 9.290.390.20.AY
- Part No: T-22A mit code 262.024
- Part No: T290A
- Part No: TYP L-25-A CODE 124.903.20
- Part No: 5930.536.00 24
- Part No: Cod: 7.018180117
- Part No: CADE 9.267.010.00
- Part No: hydraulic pump for WACKER model RD10,S/N:5053422
- Part No: 7018110075
- Part No: GFS400 C2 A2
- Part No: 9.259.263.00
- Part No: PG 701 PS 7,0 - 505.700

- Part No: (9905300) 0620000035
- Part No: (TA25768) 0872000408
- Part No: (TA25806) 0000094424
- Part No: (TA25807) 0060010035
- Part No: (9902109) 1120000086
- Part No: (9900116) 87101097
- Part No: (TA20484) 80100050
- Part No: TA25808
- Part No: (9901300) 0780010031
- Part No: Type 115413 OEM
- Part No: PG5003F
- Part No: Felt for PG5003F COD 5719.363.0508 R=64/1 NR 465125
- Part No: 5710.EDR2213
- Part No: S/N: 20143892-5 OEM
- Part No: Cod: 7.013110117 obsolete / replaced by PMV011S1N00A025R1005S000000
- Part No: PMV011S1N00A025R1005S000000
- Part No: 45KTR00-2
- Part No: L-25J
- Part No: 5367014018
- Part No: TA27053
- Part No: TA27054
- Part No: Position 9
- Part No: PGR602M, COD. 5732.213.0003, CPN: 6668730 Obsolete, replaced by 5732.213.0008
- Part No: 5732.213.0008
- Part No: PGA 503 F 67,7 P132B5
- Part No: 4.754.090.000.0
- Part No: PGA503F/66,35-4702.011.004-01
- Part No: 4708142710
- Part No: 7018180153
- Part No: Tower rotation reducer for:PG 1602MFS
- Part No: PG 1602 MFS
- Part No: 5357403029
- Part No: Drive Shaft For: SHC 629
- Part No: FELT FOR: SHC 629
- Part No: PGR602M, 1347882013, 1732209097 obsolete, replaced by 5732.213.0008

- Part No: PGR602M; 5732.213.0003 REPLACED BY 5732.213.0008
- Part No: 5377054031
- Part No: 4706024500
- Part No: PG1603F
- Part No: Brush cutter for 9.225.000.00-OEM
- Part No: 1367002042
- Part No: Code 9.791.313.50
- Part No: GDS32C1F20
- Part No: 210501
- Part No: 9900167 1122000020
- Part No: 9900006 1122000040
- Part No: 1111000500
- Part No: 30597
- Part No: 92360
- Part No: 111615
- Part No: 172171
- Part No: 155406
- Part No: PMV011S1M00A020R1005S000000
- Part No: 9.624.010.00
- Part No: 5725175004
- Part No: PGA 502 CPC 20,7 12012
- Part No: 4713500000
- Part No: 4717687100
- Part No: Hull for 9.104.208.40 the complete unit 9.104.208.40
- Part No: 9.824.006.00
- Part No: FF10
- Part No: 8.322.223.839.0
- Part No: 8.322.223.637.0
- Part No: 8.322.223.638.0
- Part No: 8.322.223.587.0
- Part No: 8.322.223.586.0
- Part No: 4.754.087.000.0
- Part No: 4.754.088.000.0
- Part No: 8.322.223.641.0
- Part No: 1708116075

- Part No: 9020407000
- Part No: 9030188000
- Part No: 8.322.299.813.0
- Part No: 8.322.262.724.0
- Part No: 8.322.262.725.0
- Part No: 8.322.262.726.0
- Part No: 4.754.129.000.0
- Part No: 4.754.130.000.0
- Part No: 4.754.132.000.0
- Part No: 8.322.262.733.0
- Part No: 4.754.131.000.0
- Part No: 0.101.804.013.0
- Part No: 8.322.262.717.0
- Part No: 8.322.262.719.0
- Part No: 4.754.005.000.0
- Part No: TB-22C, Codenummer: 9.262.012.10
- Part No: S.040 -OEM
- Part No: TA44651
- Part No: 9.744.768.10
- Part No: Dichtsatz für GKS Ausf.R Serien 2/3 CGM 68749900060
- Part No: CX57252150037
- Part No: 7.014650024.P
- Part No: PGA 1602 VM V37 18,2 1"3/4z20
- Part No: PGA-1702/3
- Part No: TA46016
- Part No: 7.880200021
- Part No: GWS-200-L.O.U.
- Part No: 7.88020014 old code/new code 7.880200021
- Part No: AX 132K.1
- Part No: GKS 250 P
- Part No: old code GKS 160 U- new code EPRM 160 C D (LKM 35101601026)
- Part No: tie rod ends for Typ S 128 COO 11041.003.B01
- Part No: Drive pinion for 5731.215.0019
- Part No: 9. 203.004.00
- Part No: 9.745.039.30 (OEM) (MEC0020010)

- Part No: PG502 MC // 5714.202.0507
- Part No: Dichtsatz Wellendichtringe for PG502 MC
- Part No: O-Ringsatz for PG502 MC
- Part No: 1710.552.042 (CCG 01710552012)
- Part No: 4708.kit0001
- Part No: CC 50 R 2,39
- Part No: CGG 04745002000
- Part No: 9.269.234.00
- Part No: V.80.1010ENNC12112 , 105759
- Part No: Nr. 9.313.875.20 Type T-313J
- Part No: Type: D3B 5378.004.001
- Part No: 9.104.322.21
- Part No: A86518543
- Part No: , PG 162 MC 58,5 xxxx V1 , 105757
- Part No: PG 162 MC 58,5 011.026 V1 , 105757
- Part No: 4706.000.500 , RA 10 , 105777
- Part No: 962502200
- Part No: 9.676.000.10
- Part No: Bevel gear shaft for 9 304 000 00
- Part No: bevel shaft with bearings for 9 304 000 00
- Part No: 9 304 000 00
- Part No: 105987
- Part No: 9.149.029.00
- Part No: P/N:106070; Type:A 613 R R30.0 / 1.0
- Part No: G.T-10032/N
- Part No: 9.791.408 SX
- Part No: 9.791.409 DX
- Part No: 9.792.410 DX
- Part No: 9.792.411 SX
- Part No: 9.312.503.00
- Part No: 9.313.875.10
- Part No: 5718.600.0500
- Part No: 351 002 037
- Part No: D-7A
- Part No: 7.525060049

- Part No: 881442.B001
- Part No: 9.691.002.10 (OEM)
- Part No: PGR-302 Typ 173024309
- Part No: 8.0.9.01785
- Part No: 2292-018-035
- Part No: 0000-505-301
- Part No: 0266-001-815
- Part No: 0435-000-018
- Part No: 8.0.9.00174
- Part No: 0600-000.055
- Part No: 0000-092-434
- Part No: 0600-000.040
- Part No: 9.613.000.30
- Part No: PG701PS
- Part No: PG1803MS/128,9-4702.051.002-FF-FL-ATEX-01
- Part No: PGRF132STD
- Part No: 9.615.012.00
- Part No: 7.121150049
- Part No: TA00577
- Part No: 7.883100002
- Part No: Sealkit
- Part No: Bearingkit
- Part No: Springs
- Part No: Brake kit Stell and Brake disc
- Part No: 7.545010066
- Part No: 9.602.005.10
- Part No: 7.883100001
- Part No: PG1602-MFS SOM
- Part No: 7.525060069
- Part No: 38 440 003 00 (OEM)
- Part No: 0.259.5000.01
- Part No: 9.290.023.50
- Part No: DTU-742M COD 9.742.761.40
- Part No: 9.272.386.00
- Part No: GLS315

- Part No: 065001.010 old code 5065.001.010 new code
- Part No: PD.181 (6930.740.000) OEM
- Part No: 5065001010
- Part No: E6186
- Part No: EG80
- Part No: S.150 OEM
- Part No: 5367133027
- Part No: TL 310J - 9.310.875
- Part No: 9.220.108.10
- Part No: 025838.A001
- Part No: 7880000000
- Part No: 9.140.804.20
- Part No: PG501MS
- Part No: 9.285.013.10
- Part No: 0.272.6000.00
- Part No: 0.272.5008.00
- Part No: 27.424.006.11
- Part No: 0.102.7510.00
- Part No: 0.104.7505.00
- Part No: 0.104.7510.00
- Part No: 0.104.7525.00
- Part No: 0.121.7101.00
- Part No: 0.124.7005.00
- Part No: shim 0.252.7510.00 for DTU -742M
- Part No: 0.259.7510.00
- Part No: 0.259.7513.00
- Part No: 0.709.7500.00
- Part No: 0.709.7503.00
- Part No: 0.709.7504.00
- Part No: 0.709.7505.00
- Part No: 0.709.7510.00
- Part No: 0.709.7520.00
- Part No: 9.745.044.00 (OEM)
- Part No: 9.269.254.00
- Part No: gasket set for 7.018115046

- Part No: Bushings for the swing arm for 7.018115046
- Part No: Typ: PGR 132 N Cod. 5725.213.0012
- Part No: 9.744.040.40 OEM
- Part No: 9.311.874.40
- Part No: 7.018110133
- Part No: F128.30061.005.A01
- Part No: PG 161 MS
- Part No: PGA 252 15.1 B63
- Part No: COD: 7.016180119 obsolete
- Part No: PGR302STD
- Part No: LF-2271 OEM
- Part No: Input shaft for 9.290.392.00
- Part No: 9.290.392.00
- Part No: all bearings and seals for Code 9.269.060.00
- Part No: both pinions for Code 9.269.060.00
- Part No: 9.310.742.10
- Part No: 5819.19.D001
- Part No: 0.311.7003.00
- Part No: 180039358
- Part No: 4708188710
- Part No: spare parts for 9.821.229.00
- Part No: 9262022
- Part No: GKS 315 P
- Part No: 5817.050.0010
- Part No: 2727365.10 (OEM)
- Part No: old code:0000505427, new code: 0000505525
- Part No: 505525
- Part No: 20597
- Part No: 1725227097
- Part No: Brake pad for PD.181 5960.115.0001
- Part No: Brake disc for PD.181 5960.115.0001
- Part No: Brake cylinder for PD.181 5960.115.0001
- Part No: Code: 9.170.704.00
- Part No: GKS 315 P / Code 7.874315011
- Part No: 22EG38

- Part No: 20129
- Part No: LF-205J
- Part No: T-310J
- Part No: T-311J
- Part No: 0256 672-2 OEM
- Part No: Repair kit for 0256 672-2 OEM
- Part No: 7018070056
- Part No: S.220 (852718.B001)
- Part No: F128.10061.005.C01
- Part No: 07.120.073.10 OEM
- Part No: 07.225.061.10 OEM
- Part No: 07.535.041.11 OEM
- Part No: 9.199.000.20
- Part No: 7.590000013
- Part No: PG 703 CPC 230
- Part No: AX 132K.4 24KW customized
- Part No: 210506
- Part No: 92507
- Part No: 92940
- Part No: 111748
- Part No: 155417
- Part No: 172221
- Part No: 1180000404
- Part No: 155450
- Part No: 1122000005
- Part No: 1122000010
- Part No: 8.7.0.00975
- Part No: 172230
- Part No: 88555
- Part No: Code 9.104.646.00
- Part No: 7.002200002
- Part No: Pump housing for 7.953010001 OEM
- Part No: Control piston for 7.953010001 OEM
- Part No: Feed pump housing for 7.953010001 OEM
- Part No: SZ062

- Part No: 9930018
- Part No: T-313J
- Part No: 9901320
- Part No: 5717.450.0500
- Part No: 7.880200011
- Part No: TYP: S040 Code:890428.A001, 04/12, Nr:77503
- Part No: AX 132K.1 #33030300
- Part No: Pos. 14 for Axle S120
- Part No: Spare part for drive axle S120 (pos.10)
- Part No: 1408026076
- Part No: Planetary gear for 881810.0001
- Part No: Rotary pinion for 7.880200021
- Part No: 9.814.015.20
- Part No: 0.792.5203.00
- Part No: 0.792.6200.00
- Part No: 0.244.7510.00
- Part No: 8.3.0.00394
- Part No: 0.278.7103.00
- Part No: 8.2.5.00176
- Part No: 2.792.7168.00
- Part No: 8.7.3.01239
- Part No: 0.792.7510.00
- Part No: 9902925
- Part No: PGR402 OEM
- Part No: GLS125U2+VAL.VSDI30VAFMGLU100/125-1201 7.883125002
- Part No: GLS125+ VALV VSDI / 7.883125002
- Part No: VALV VSDI
- Part No: PG2502 MC // 5718.213.0506
- Part No: 30666
- Part No: Complete right front reducer hub for 853643.C001
- Part No: Brake disc for 853643.C001
- Part No: PGA1002-F-30.4-RA45-12019 B51_91092
- Part No: 92663
- Part No: TA09626
- Part No: TA21601

- Part No: 9903528
- Part No: 9905080
- Part No: 9902200
- Part No: 9902373
- Part No: 9902372
- Part No: TA20919
- Part No: TA08092
- Part No: 9904227
- Part No: TA12203
- Part No: TA24501
- Part No: VITE M12X30
- Part No: 9.278.290.00 OEM
- Part No: PG161 6375-1
- Part No: 9.203.000.40 OEM
- Part No: 5438004064
- Part No: 149 017.10
- Part No: 9.262.013.10
- Part No: 0.290.3211.00
- Part No: RCG35
- Part No: PGA 1603 VM
- Part No: T27A
- Part No: 7.255400039 / APVC40-V250-P-R-AS1-F / AMP 81040141159
- Part No: 546005950
- Part No: pinion for LFP.15-C
- Part No: ring gear for LFP.15-C
- Part No: PG251MS / 5712.103.0517
- Part No: 7.880200018 / CMMG78802000180
- Part No: PGA 1004 - PC665,84 - H90
- Part No: CODART000000 PGA 704- PC674,41 11002
- Part No: 141.026.230.1
- Part No: CODART000000 PGA 1004 MC 665,84 11002
- Part No: CODART000000 PGA 1004 CPC 665,8 11002
- Part No: 141026503
- Part No: 7545010077
- Part No: CODART000000 (PG 704 PC 661.91 1002)

- Part No: PG704 PC 661,91 H90
- Part No: shaft for 9.290.756.00
- Part No: 9.267.507.00
- Part No: 9300000
- Part No: 9.615.000.02
- Part No: 890434.A001 OEM
- Part No: 0.310.6019.00
- Part No: 0.311.3201.00
- Part No: 9.259.424.00
- Part No: 172228
- Part No: 94493
- Part No: 1111000173
- Part No: 505308
- Part No: 9180264000
- Part No: 808085010
- Part No: 9.673.801.00
- Part No: 5726236006
- Part No: 1726.111.001 / cover for 5726.236.006
- Part No: gasket kit for 5726.236.006
- Part No: disc for PGF7002 S-D / 5440.003.403 OEM
- Part No: 5718.856.0500 OEM
- Part No: PG502PS / 5714.207.0500
- Part No: 7.018130094
- Part No: 5717.205.0508 OEM
- Part No: 4706.003.500 OEM
- Part No: repair set PGA1603VM OEM
- Part No: ST162AR OEM
- Part No: Spare part list for Typ: S.068
- Part No: 505432 / 9902089
- Part No: 9.259.006.20
- Part No: 9.124.686.10
- Part No: Code: 9.624.100.30, P/N: R 6.9 (OEM)
- Part No: Nr. 9.124.895.00, Type: L-25J
- Part No: 3120.5111
- Part No: S.228 OEM

- Part No: 0.242.2101.01
- Part No: L-25J / 9.142 883.10
- Part No: 9.312.635.00 AN
- Part No: 9.124.021.02
- Part No: 5737.300.0031
- Part No: L25A 124.492.10
- Part No: gear assembly for 9.290.023.50
- Part No: 0.158.2001.00
- Part No: 111605
- Part No: 2158455030
- Part No: 2160404430
- Part No: 1110000390
- Part No: 92474
- Part No: 8.0.9.01550
- Part No: 155412
- Part No: 155413
- Part No: 155428
- Part No: 8.0.1.00050
- Part No: 92464
- Part No: 180255
- Part No: 780020159
- Part No: 740000055
- Part No: 1120000134
- Part No: 9.262.008.00
- Part No: 510 101 (code 9.301.233.00)