

ENDURA SUPPLY

Cross+Morse Product List

- Part No: AGF30-F1
- Part No: SPZ160-4
- Part No: AGF 30
- Part No: 12016
- Part No: 12016, PART. NR. 00Q0556775003
- Part No: CNFS 15
- Part No: GFAS-32
- Part No: LRC 12016, PART. NR. 251216
- Part No: LRC 12016, PART.NR. 2512169
- Part No: PB05000L
- Part No: RCK70 38X65
- Part No: GF 42
- Part No: SC824
- Part No: HVChain 824
- Part No: RCK 61
- Part No: 900SG (obsolete) replaced by 950SG
- Part No: 950SG
- Part No: 58900WB
- Part No: 2540164
- Part No: 2540169
- Part No: 43RT1002
- Part No: 43RT2002
- Part No: 4240030
- Part No: 75CRBV35
- Part No: 6719214085RJZZH
- Part No: 6716814055RJEZH
- Part No: 6703414085R2603
- Part No: 6703414055RJEZH
- Part No: GF55 25GF553
- Part No: HTD-DP-34-8M-30
- Part No: 32B1-19T 2132B1-19
- Part No: MG-800A MG80071

- Part No: 700M-2 57002000/40
- Part No: 700M 57001082
- Part No: 75AGF20
- Part No: MO 500 s
- Part No: 25GFASLL25
- Part No: 2G08B1-22
- Part No: HV06126100
- Part No: SC612075
- Part No: RCK80-40x53
- Part No: 25GFA-40
- Part No: 25GF281
- Part No: 25GF283
- Part No: RN350-2
- Part No: NVF plain flane 2" bore
- Part No: A213 P/Wheel-F/Wheel Adaptor
- Part No: RCK95-35 x 75
- Part No: RCK95-50 x 90
- Part No: RN500-1
- Part No: RCK 61 D 15/28
- Part No: GF42
- Part No: RCK61-15 x 28
- Part No: RCK61-10 x 20
- Part No: 52501000/19
- Part No: P/N: RNC200-1 Type: 200 M-1 C
- Part No: 25GFA-25 Type GFA-25
- Part No: BAT 70
- Part No: 14H300
- Part No: L075S
- Part No: 250 M-2 (RN250-2/22)
- Part No: 700 M-1
- Part No: 72042
- Part No: PB.8A
- Part No: GFAS-56
- Part No: Typ: 80-8M-30
- Part No: Serie GFAS

- Part No: GT3 1760 8MGT not available, replacement 1760-8P-30
- Part No: GFA40
- Part No: 1760-8P-30
- Part No: KE07B (RBYZH)
- Part No: KE07B (RCPZH)
- Part No: KE07 R
- Part No: 25GFAS-25
- Part No: GF28 (25GF283)
- Part No: GF28 (25GF281)
- Part No: 4211110
- Part No: RCK80-20 x 28
- Part No: CRT2112
- Part No: ANSI 50 CHAIN
- Part No: GF 28
- Part No: PB14000L
- Part No: PB14000R
- Part No: 6C14M040
- Part No: M800C8
- Part No: MG80056
- Part No: 25GF283S
- Part No: P/N:76132909
- Part No: SPB 200 – 3 2517
- Part No: SPB 150 – 3 2517
- Part No: 10B1
- Part No: CLT2204
- Part No: 2412B2-20
- Part No: 2412B2-30
- Part No: RT2001
- Part No: 350M-2
- Part No: 40N400 Type N400
- Part No: 1000XXH200
- Part No: 761310080
- Part No: 350M-1
- Part No: 28-5M-25PB
- Part No: U14M55E (9P14L040GT-994)

- Part No: U14M55E (9P14L040GT-1288)
- Part No: GFA-40
- Part No: 78CG30L Type CG30L
- Part No: 25GFAS-100
- Part No: 40N400 Type N400 (1 foot)
- Part No: AGF35
- Part No: CKKN17 alternative is 75CKKN17 Type CKKN17 CLUTCH
- Part No: 75CKKN17 Type CKKN17
- Part No: CLT3201
- Part No: 4211030 Type RCK11-30 x 55
- Part No: 700M
- Part No: 12A38
- Part No: 700m Friction Disc
- Part No: 700M Standard Bushing
- Part No: GF-28 plastic sleeve/hub (25GF283)
- Part No: GF28
- Part No: 25GF383
- Part No: 25GFA-56 R****
- Part No: R306DOG obsolete
- Part No: SC306000 (SC306)
- Part No: RCK40-170 x 225
- Part No: RCK10-170 x 225
- Part No: 620286
- Part No: 6VPB030180-2517, SPB180-3
- Part No: 25GFA-56
- Part No: 25M352
- Part No: 352 MORFLEX CENTRE ASSEMBLY
- Part No: Typ 352
- Part No: MG60040
- Part No: 35B1-20
- Part No: 2106A1-20
- Part No: 25GF323
- Part No: M254-32C
- Part No: M254G24B1-24T
- Part No: RCK15-45 x 80

- Part No: 127732
- Part No: DS10B1-15 (p/n 2710B1-15)
- Part No: 700M-1C (1.625)
- Part No: 700M-1C (1.375)
- Part No: 2112B1-16 R****
- Part No: 40N600
- Part No: 2112B1-16 RIAUH
- Part No: CKK08
- Part No: RN250-2/19
- Part No: 250G08B1-20
- Part No: 4270040
- Part No: AGF30-F2
- Part No: MO 500A
- Part No: 75AGF30
- Part No: 75AGF30-F2
- Part No: 75AGF30-F7
- Part No: 25GF241
- Part No: 25GF243
- Part No: 43CLT1102
- Part No: CNFS30
- Part No: rck95 20 x 50
- Part No: Coupling sleeve for GF28
- Part No: KI196
- Part No: 75AGF25
- Part No: RCK40-30 x 55
- Part No: SA8018C
- Part No: LRC 8018
- Part No: LINKS 1-1/4
- Part No: LINKS 1-3/4
- Part No: 500M-2
- Part No: 500G12B1-38
- Part No: 55000628
- Part No: AGT35
- Part No: RCK80-22X32
- Part No: 500M-1

- Part No: 5/8 z30 b2
- Part No: CKK12
- Part No: 10B2-30T 5/8"
- Part No: 500 T/L BUSH 628 (16mm)
- Part No: 500G12B1-38T
- Part No: LRC 8018 spun cover
- Part No: RCK40-65X95
- Part No: 350MV9
- Part No: P/N: 52502099 Type: 250M-2C
- Part No: 1108B100
- Part No: P/N: 700M2
- Part No: PB 6 RH BORE 3/4" PB 600R
- Part No: PB-6 LH GR -> similar but in RH
- Part No: PB0606R
- Part No: N620
- Part No: 00Q0845548003
- Part No: HV04066375
- Part No: HV04066300 (per pitch)
- Part No: 00Q0845548004
- Part No: M0500.A
- Part No: MI 500.A
- Part No: Rebuild kit for 500-M
- Part No: RS500
- Part No: LB500/20,3
- Part No: 159859
- Part No: HV16246100
- Part No: HV16246175
- Part No: ACE81 - 16X26
- Part No: M45-1
- Part No: M45G06B1-22T
- Part No: M45-3
- Part No: 700M1 FRICTION PLATE
- Part No: 2112A1-34 R****
- Part No: 57000667